



PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU PLOMB

OBJECTIFS

Permettre aux stagiaires de :

- Connaître les dangers de l'exposition au plomb auxquels peuvent être exposés des opérateurs dans le cadre de leur activité professionnelle
- Evaluer les risques et organiser les conditions d'exécution des travaux, dans le respect des règles générales et spécifiques de prévention liées à l'exposition au plomb.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

- Les principes généraux de la prévention et de l'évaluation des risques.
- Réglementation du code de la santé publique et du travail spécifiques au plomb.
- Les dangers du plomb : voies d'accès dans l'organisme et principaux effets nocifs du plomb pour la santé.
- Origine et sources de contamination au plomb dans les métiers de la peinture finition.
- Principes d'organisation d'un chantier contaminé au plomb.
- Formation des opérateurs intervenant dans des milieux contaminés.
- Mesure de prévention collective et équipements de protection individuelle (EPI).
- Mesures d'hygiène personnelle pour la protection de la contamination de soi et d'autrui.
- Risques spécifiques liés à l'application des différentes techniques de travail.
- Traitement des déchets contaminés.

PERSONNALISATION

L'ensemble des modalités de nos programmes de formation (catalogue) peuvent être adaptées pour correspondre au mieux aux profils des stagiaires et à leurs objectifs individualisés.

Le centre de formation est aussi en capacité de créer des programmes de formation sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Les tarifs peuvent varier en fonction du nombre d'inscrits.

ZI Les Bouvets
6 chemin des Mèches
94015 Créteil Cedex

01 41 78 52 60
www.gestes-formation.fr

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner vers le meilleur dispositif.

DURÉE

2 jours (14 h)

TARIFS ET FINANCEMENTS

560 € HT par stagiaire

DATES

Selon planning proposé ou autre date à définir

LIEU

GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

PUBLIC CONCERNÉ

Personnes ayant la charge :

- D'exécuter des travaux, d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir des matériels dans le cadre d'interventions sur matériaux contenant du plomb
- De diriger et coordonner des interventions sur les matériaux contenant du plomb et mettre en œuvre les modes opératoires

PRÉ REQUIS CONSEILLÉS

Comprendre, lire, écrire et parler le français.

Ne pas présenter de contre-indication physique à la pratique.

VALIDATION

Attestation de formation mentionnant l'évaluation des acquis de l'apprenant à la fin du stage



PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU PLOMB

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

Évaluation des acquis de l'apprenant tout au long de la formation sur la base d'observations et de questionnements par le formateur.

Le niveau de maîtrise des compétences à acquérir est apprécié au travers une évaluation théorique à la fin du module sous forme de QCM et par analyse d'une situation concrète adaptée à aux activités du stagiaire.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Le formateur échange avec les stagiaires sur leurs expériences en entreprise et adapte alors le contenu théorique et pratique. Il alterne les apports théoriques avec des exemples concrets, des exercices d'application et des échanges interactifs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques en salle, échanges interactifs et exercices d'application. Mise en situation sur plate-forme technique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Techniques

Salle de cours équipée d'un vidéoprojecteur.

Environ 1000 m² d'atelier disponibles pour mise en situation pratique. Plateforme équipée de tout le matériel nécessaire à la prévention des risques (EPI, sas de décontamination, ...).

Documents techniques et support de cours remis en cours ou à la fin du stage.

- Encadrement

Formateur ergonomiste et ingénieur HSE, formé par l'INRS pour les formations en prévention des risques.

Équipe administrative en charge de l'accueil et du bon déroulement du stage.



Accessibilité : en cas de handicap, merci de nous consulter pour nous permettre d'évaluer avec vous la possibilité d'adaptation de notre formation à vos besoins.